



INTERFERÊNCIA DAS CONCESSIONÁRIAS NO PAVIMENTO DOS MUNICÍPIOS

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS



CIDADE DE
SÃO PAULO
SUBPREFEITURAS

Decreto nº 58.756

de 16 de Maio de 2019


Estabelece critérios adicionais para a execução de reparação de pavimentos flexíveis, de concreto e articulados danificados por obras de infraestrutura urbana executadas em todas as vias públicas.



Decreto nº 59.671

de 07 de Agosto de 2020

Consolida os critérios para a padronização das calçadas, bem como regulamenta o disposto nos incisos VII e VIII do “caput” do artigo 240 do Plano Diretor Estratégico, o Capítulo III da Lei nº 15.442, de 9 de setembro de 2011, e a Lei nº 13.293, de 14 de janeiro de 2002.



Decreto nº 59.108

de 26 de Novembro de 2019

Regulamenta o novo regramento para o procedimento eletrônico de emissão de autorizações para execução de obras e serviços de infraestrutura urbana, consoante as disposições da Lei nº 13.614, de 2 de julho de 2003, bem como institui o Sistema de Gestão de Infraestrutura Urbana, denominado GeoInfra.




GEOINFRA

Processos – por permissionária

1 ANO E 8 MESES DE
GEOINFRA

Total de protocolos no Geolnfra: 41.021




83%

das obras e serviços
registradas no Geolnfra
são motivadas pela
SABESP



Processos – por obra/serviço

Total de protocolos no GeoInfra: 41.021



Totais de processos – por região

Total de protocolos no GeoInfra: 41.021




FISCALIZAÇÃO

Fiscalização

1 ANO E 2 MESES DE
CONTROLE TECNOLÓGICO

Total de visitas técnicas: 16.142


Total que apresentaram não-conformidade: 11.159



69% das obras visitadas, não atenderam à legislação

25% das obras e serviços que não atenderam à legislação, foram solucionados

Solucionados




Fiscalização

Total de visitas técnicas: 16.142

Total que apresentaram não-conformidade: 11.159

■ Laudos Técnicos ■ Não Conformidades


Dados referentes à PRIMEIRA vistoria



91% das visitas técnicas realizadas por CONVIAS, pertencem à SABESP



% de Não Conformidades

Avanço do controle tecnológico



Laudos técnicos – por região

Total de visitas técnicas: 16.142



Pavimentação asfáltica - Concessionárias

RECOMPOSIÇÕES EXECUTADAS PELAS CONCESSIONÁRIAS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

área aproximada: **552.000 m²**

total aproximado de vias: **3.420**

estimativa de economia: **66,2 MILHÕES**

+

TERMO DE COOPERAÇÃO – RECAPEAMENTO SABESP

área recapeada: **660.000 m²**

total aproximado de vias: **117**

estimativa de economia: **79,2 MILHÕES**

**Estimativa de economia da Prefeitura
com recapeamento asfáltico:**

=

R\$ 145,4 MILHÕES

INTERVENÇÕES EM VIAS RECAPEADAS

Sabesp

Av. Assis Ribeiro

Antes



Depois



Av. Marquês de São Vicente

Antes



Depois



Sabesp

Avenida Braz Leme

Antes



Depois



Rua São Teodoro

Antes



Depois




COMPATIBILIZAÇÃO DE OBRAS

Compatibilização de Obras


Total de análise de compatibilização de obras: 690

travados – 175 (25%)

aprovados – 515 (75%)



processos travados
por permissionária (10+)




INTEGRAÇÃO GEOINFRA - GEOVISTA

Qualidade do trecho da via recapeada

Exemplo

→ relatório/dashboard da qualidade do trecho:



Visão cronológica da qualidade do trecho da via da intervenção:

Exemplo



- antes da abertura da vala
- após a vala recomposta
- evolução da deterioração da recomposição com o tempo

OBRIGADO



CIDADE DE
SÃO PAULO
SUBPREFEITURAS